

# Zusammenfassung

- ➔ Die Nichtbeachtung der UVV's ist die häufigste Unfallursache am Bau. Deswegen ist die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter wichtig, da sich die Grundsätze der UVV's in der Tageshektik sehr schnell abschleifen.
  
- ➔ Der Durchbruch durch die Dachhaut erfordert besondere Sorgfalt bei der Bauausführung.
- ➔ Fehler die hier gemacht werden, können zu sehr teuren Nachbesserungen führen.
  
- ➔ Der Brand- und Blitzschutz muß beachtet werden.
  
- ➔ Mit dem Nutzer sollte ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden.
  
- ➔ Eine Solarkollektoranlage kostet ca. 4.000 bis 6.000 Euro. Über die Fördermöglichkeiten informieren Sie sich auf den einschlägigen Internetseiten.