

Aufgabe EnEV 06

TEST

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

Bei einem Gebäude geht ein südorientiertes Fenster kaputt Anteil 18%. Muss der Kunde nun ein Wärmeschutzfenster einbauen?

Ein Kunde möchte seinen gesamten Außenputz erneuern. Der U-Wert der Außenwand liegt bei $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, da bereits eine Innendämmung vorhanden ist. Darf das Gebäude neu verputzt werden?

Aus Grenzbestandsgründen soll ein Gebäude eine Innendämmung erhalten. Welchen U-Wert muss die Außenwand einhalten, $0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Bei einem Fachwerkgebäude sollen die Ausfachungen ersetzt werden, muss ein U-Wert von $0,35$ erreicht werden?

Ein Bauherr möchte lediglich die Verglasung austauschen, der vorhandene Rahmen ist für die vorgeschriebene Verglasung geeignet. Der Kunde muss nun eine Verglasung von max. $U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ einbauen.

Ein Flachdach soll saniert werden, reicht hier der U-Wert von $0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ aus?