

## Sichtprüfung

Eine regelmäßige Sichtprüfung ist wichtig. Sie ist die einfachste und schnellste Art, mögliche Fehler zu entdecken. Insbesondere folgende Anlagenteile sollten kontrolliert werden:

- Leitungen und Armaturen auf Dichtheit
- Kontrollinstrumente, Plausibilität der Werte
- Kollektorfeld auf Beschädigungen und Verschmutzung
- Leitungsisolation im Freien

Checkliste Wartung.pdf

## Sprechertext

Eine gewissenhafte Sichtprüfung der Anlagenteile ist unerlässlich. Sie kann vorhandene Fehler schnell ans Licht bringen.