

Aufgabe Wärmeschutz 14

TEST

Welche Faktoren beeinflussen den U-Wert bei Fenstern?

Die Anzahl der einzelnen Glasscheiben

Die Orientierung der Fenster

Die Füllung des Hohlraumes zwischen den Scheiben mit Edelgasen

Die Wahl des Rahmenmaterials, Holz, Metall oder Kunststoff

Die Größe der Fensterflächen

Eine Beschichtung der Glasscheiben